

1. Data inwentaryzacji: 07.08.2008/08.2019	KARTA NAGROBKA		NR 32
2. Miejscowość: KUTY	10. Wykonanie i wykończenie nagrobka:		12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ remontowe: odchwaszczenie, oczyszczenie mechaniczne z mchów, porostów, luźnych nawarstwień naturalnych
	materiał nagrobka:	elementy nagrobka:	
3. Województwo, gmina, powiat: rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski	drewno		
4. Numer na planie ogólnym cmentarza: 32	lastryko		
	cegła		
5. Klasyfikacja korpusu grobu: płyta nagrobna	piaskowiec		13. Dokumentacja fotograficzna przed pracami (nr i lokalizacja):
	marmur	cokół, krzyż	
	granit		
	żeliwo		
	kamień		
6. Elementy znaczeniowe architektoniczne:	beton	płyta nagrobna, trójstopniowa podstawa	14. Inskrypcja: Imię i nazwisko: Marya z Bohosiewiczów Romaszkanova Treść (pisownia oryginalna): † / Marya / z Bohosiewiczów / ROMASZKANOWA / przeżywszy lat 75 / zmarła 12/2 1908 / - / Prosi o pozdrowienie Anielskie //.
	inne		
	11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:		
	elementy nagrobka (opis):	stopień i opis uszkodzeń:	
	korpus grobu: płyta nagrobna	pokryta chwastami i mchem, głębokie pęknięcia, obtluczenia na rogach, rozspojenia, duży ubytek wzdłuż lewego boku płyty	
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: cokół w kształcie modernistycznej wieżyczki na trójstopniowej podstawie, cokół zwieńczony krzyżem	elementy znaczeniowe architektoniczne:		Umiejscowienie inskrypcji: na cokole, poniżej krzyża
8. Elementy dekoracyjne samodzielne:	elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż na cokole, podstawa	mocne omszenie, gruba warstwa kurzu i zanieczyszczeń, obtluczenia cokołu na rogach, liczne pęknięcia podstawy	
	elementy dekoracyjne samodzielne:		
9. Elementy dekoracyjne - ornamenty:	elementy dekoracyjne - ornamenty:		
	inskrpcja:		

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC					20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:	
15. Rodzaj podjętych prac (opis):			17. Grób:		21. Wykonawca nagrobka: KAZ. BEBNOWICZ/ STANISŁAWÓW	
porządkowe	konserwatorskie	remontowe	terminowy ☐	wieczysty ☒		
odchwaszczenie, usunięcie korzeni, usunięcie mechaniczne mchów oraz porostów, umycie	dezynfekcja, częściowe uzupełnienie ubytków powierzchni płyty		18. Grób:		22. Usytuowanie elementów znaczeniowych: u wezłowania	
			imienny ☒	anonimowy ☐		
			19. Grób:		24. Rekomendacje: w pobliżu grobu znajduje się potężne drzewo, którego korzenie stanowią zagrożenie dla płyty nagrobnej, należy uzupełnić ubytki powierzchni płyty i marmurowego nagrobka, impregnacja i dezynfekcja	
			indywidualny ☒	wspólny ☐		
			zbiorowy (typ) ☐			
16. Stan poszczególnych elementów nagrobka (opis i klasyfikacja):		Wymiary:			Opis podjętych prac:	
		wysokość	szerokość	długość		
płyta nagrobna		20 cm	105 cm	205 cm	odkopanie, usunięcie mechaniczne mchów i porostów, usunięcie korzeni, mycie, dezynfekcja, częściowe uzupełnienie ubytków powierzchni płyty	25. Nazwiska wykonawców prac: Konrad Szymczak, Rafał Dutkiewicz, Adrianna Raczyńska, Nina Kordys, Joanna Lis, Tomek Bohosiewicz
krzyż		95 cm	45 cm		oczyszczenie z mchów i porostów oraz kurzu i zanieczyszczeń, mycie, dezynfekcja	
cokół w kształcie wieży		120 cm	48 cm	48 cm	oczyszczenie z mchów i porostów oraz kurzu i zanieczyszczeń, mycie, dezynfekcja	
trójstopniowa podstawa		45 cm	103 cm	103 cm	oczyszczenie z mchów i porostów, mycie, dezynfekcja	26. Imię, nazwisko i podpis wpisującego dane (daty wpisów): Anna Soszyńska, Olga Świecińska
UWAGI:		Płyta nagrobna jest bardzo mocno uszkodzona - liczne pęknięcia wzdłuż całej płyty, z lewej strony jest znaczne odłupanie fragmentu płyty (od strony drzewa) o długości 90 cm i szerokości około 20 cm				27. Imię, nazwisko i podpis osoby sprawdzającej (data): Katarzyna Bielawska, Joanna Lis, Cezary Michno