

1. Data inwentaryzacji: 06.08.2008/08.2019	KARTA NAGROBKA		NR 24
2. Miejscowość: KUTY	10. Wykonanie i wykończenie nagrobka:		12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ remontowe: odchwaszczenie, oczyszczenie mechaniczne z korzeni, mchów i porostów, dezynfekcja
	materiał nagrobka:	elementy nagrobka:	
3. Województwo, gmina, powiat: rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski	drewno		
	lastryko		
4. Numer na planie ogólnym cmentarza: 24	cegła		
	piaskowiec	cokół, krzyż, podstawa	
	marmur		
5. Klasyfikacja korpusu grobu: cokół	granit		
	żeliwo		
	kamień		
6. Elementy znaczeniowe architektoniczne:	beton		13. Dokumentacja fotograficzna przed pracami (nr i lokalizacja):
	inne		
	11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:		
	elementy nagrobka (opis):	stopień i opis uszkodzeń:	14. Inskrypcja:
	korpus grobu:		
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż na cokole	elementy znaczeniowe architektoniczne:		
	elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż na cokole	podstawa cokołu zakopana w ziemi, zanieczyszczenie mchami i porostami, dużo korzeni	
8. Elementy dekoracyjne samodzielne:	elementy dekoracyjne samodzielne:		
9. Elementy dekoracyjne - ornamenty: w krzyżu wyryty Jezus	elementy dekoracyjne - ornamenty:		Treść (pisownia oryginalna): † / Bogdan / Mardyrosiewicz / + 24/8 1851 † 25/4 1903 //.
	inskrpcja:		
			Umiejscowienie inskrypcji: na cokole, poniżej krzyża

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC					20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:	
15. Rodzaj podjętych prac (opis):			17. Grób:		21. Wykonawca nagrobka:	
porządkowe	konserwatorskie	remontowe	terminowy ☐	wieczysty ☒		
odkopenie podstawy cokołu, oczyszczenie z mchów i porostów oraz osadów naturalnych	dezynfekcja		18. Grób:		22. Usytuowanie elementów znaczeniowych: centralnie	
			imienny ☒	anonimowy ☐		
			19. Grób:		24. Rekomendacje: niwelacja terenu, uzupełnienie ubytków, dezynfekcja, impregnacja	
			indywidualny ☒	wspólny ☐		
16. Stan poszczególnych elementów nagrobka (opis i klasyfikacja):		Wymiary:			Opis podjętych prac:	
		wysokość	szerokość	długość		
cokół		65 cm	45 cm	43 cm	odkopenie części cokołu z ziemi, usunięcie mchów i chwastów, dezynfekcja	25. Nazwiska wykonawców prac: Iryna Tanasiczuk, Michał Teodorowicz
krzyż		100 cm	48 cm	14 cm	oczyszczenie z mchów i porostów, dezynfekcja	
podstawa cokołu		5 cm	55 cm	55 cm	odkopenie z ziemi, oczyszczenie z mchów i porostów, dezynfekcja	26. Imię, nazwisko i podpis wpisującego dane (daty wpisów): Olga Świecińska Anna Soszyńska, 15.08.2019 M. Lucima, A. Pędzich, S. Tarnarzewska
						27. Imię, nazwisko i podpis osoby sprawdzającej (data): Katarzyna Bielawska, Joanna Lis, Cezary Michno