

1. Data inwentaryzacji: 06.08.2008/08.2019	KARTA NAGROBKA		NR 9
2. Miejscowość: KUTY	10. Wykonanie i wykończenie nagrobka:		12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ remontowe: odchwaszczenie, oczyszczenie mechaniczne z mchów i porostów, mycie, dezynfekcja środkami przeciw mchom i porostom, oczyszczenie ogrodzenia
	materiał nagrobka:	elementy nagrobka:	
3. Województwo, gmina, powiat: rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski	drewno		
4. Numer na planie ogólnym cmentarza: 9	lastryko		
	cegła		
5. Klasyfikacja korpusu grobu: płyta nagrobna	piaskowiec	cokół, stela, krzyż, podstawa	
	marmur		
	granit		
	żeliwo	ogrodzenie	
	kamień		
6. Elementy znaczeniowe architektoniczne: stela na cokole i podstawie	beton	płyta nagrobna	13. Dokumentacja fotograficzna przed pracami (nr i lokalizacja):
	inne		
	11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:		14. Inskrypcja:
	elementy nagrobka (opis):	stopień i opis uszkodzeń:	
	korpus grobu: płyta nagrobna	głębokie poprzeczne pęknięcia wypełnione cementem i odłupania, zachwaszczenie, warstwa mchów i porostów	
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż na przyczółku steli	elementy znaczeniowe architektoniczne: stela na cokole	łuszcząca się warstwa wtórnej farby, zacieki i liczne uszkodzenia	
	elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż	osad z mchów i porostów, zakurzenie	
8. Elementy dekoracyjne samodzielne: ogrodzenie z furtką	elementy dekoracyjne samodzielne: ogrodzenie	zardzewiałe	Treść (pisownia oryginalna): I. Grobowiec Familijny Łukasiewiczów //. II. Tu spoczywa ś.p. / JAN ŁUKASIEWICZ / urodzony dnia 20. Października 1854r. / Przeniósł się do wieczności / dnia 9. Listopada 1887r. / Prosi o Pozdrowienie Anielskie //. III. Tu spoczywa ś.p. / Bogdan a Grzegorz / Łukasiewicz / fundator ochronki orm. w Kutach / urodz. 1/9 1849 umarł 3/7 1906 / Cześć jego pamięci. //.
9. Elementy dekoracyjne - ornamenty: płaskorzeźba Jana Chrzciciela w arkadzie, ornament roślinny	elementy dekoracyjne - ornamenty: płaskorzeźba	osad z mchów i porostów, zakurzenie	
	inskrpcja:	lekko zabrudzona	
			Umiejscowienie inskrypcji: I. ponad płaskorzeźbą II. i III. poniżej arkady po jej obu stronach

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC					20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:	
15. Rodzaj podjętych prac (opis):			17. Grób:		21. Wykonawca nagrobka: C. Kundl z Czernowic	
porządkowe	konserwatorskie	remontowe	terminowy ☐	wieczysty ☒		
wycięcie korzeni i krzewów, odchwaszczenie, oczyszczenie z mchów i porostów, umycie	dezynfekcja	zacementowanie szpary w arkadzie, naprawa furtki	18. Grób:		22. Usytuowanie elementów znaczeniowych: wezglowia (płaszczyzna czołowa)	
			imienny ☒	anonymowy ☐		
			19. Grób:		24. Rekomendacje: usunięcie wtórnej warstwy malarskiej, uzupełnienie ubytków, unifikacja kolorystyczna, impregnacja całego nagrobka, oczyszczenie z rdzy ogrodzenia, uzupełnienie ubytków i pomalowanie farbą antykorozyjną	
			indywidualny ☐	wspólny ☒		
16. Stan poszczególnych elementów nagrobka (opis i klasyfikacja):			Wymiary:		Opis podjętych prac:	
	wysokość	szerokość	długość			
płyta nagrobna	18 cm	211 cm	310 cm		odkopanie płyty nagrobnej, wyrwanie korzeni, krzewów i chwastów, oczyszczenie z mchów i porostów, mycie i dezynfekcja	
stela z krzyżem	233 cm	120 cm	40 cm		oczyszczenie z mchów i porostów, uszczelnienie szpary w arkadzie, umycie i dezynfekcja	
cokół	55 cm	130 cm	55 cm		oczyszczenie z mchów i porostów, mycie i dezynfekcja	
ogrodzenie	113 cm	199 cm	283 cm		oczyszczenie z rdzy	
podstawa	15 cm	145 cm	71 cm		oczyszczenie z mchów i porostów, mycie i dezynfekcja	
Uwagi: Rzeźba Jana Chrzyciciela jest opisana.					25. Nazwiska wykonawców prac: Marianna Barczuk, Boghdan Czarnecki, Sławek Suchoń	
					26. Imię, nazwisko i podpis wpisującego dane (daty wpisów): Anna Soszyńska Olga Świecińska	
					27. Imię, nazwisko i podpis osoby sprawdzającej (data): Joanna Lis, Cezary Michno	