

1. Data inwentaryzacji: 08.08.2008/08.2019	<b>KARTA NAGROBKA</b>		NR <b>47</b>
2. Miejscowość: KUTY	10. Wykonanie i wykończenie nagrobka:		12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ remontowe: odchwaszczenie, oczyszczenie mechaniczne z mchów i porostów, dezynfekcja, sklejenie, wypoziomowanie i posadowienie na nowym podłożu płyty, wypionowanie cokołu
3. Województwo, gmina, powiat: rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski	materiał nagrobka:	elementy nagrobka:	
4. Numer na planie ogólnym cmentarza: 47	drewno		
5. Klasyfikacja korpusu grobu: płyta nagrobna	lastryko		
6. Elementy znaczeniowe architektoniczne:	cegła		
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:	piaskowiec	płyta, rzeźba, cokół	
8. Elementy dekoracyjne samodzielne:	marmur		
9. Elementy dekoracyjne - ornamenty:	granit		
	żeliwo		
	kamień		
	beton		13. Dokumentacja fotograficzna przed pracami (nr i lokalizacja):
	inne		
	11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:		14. Inskrypcja: Imię i nazwisko: Anonim  Treść (pisownia oryginalna):
	elementy nagrobka (opis):	stopień i opis uszkodzeń:	
	korpus grobu: płyta nagrobna	bardzo mocne uszkodzenia i pęknięcia, ubytki, brak podłoża, silne zakrzaczenie, warstwa mchów i porostów	
	elementy znaczeniowe architektoniczne:		
	elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:	rzeźba- brak głowy Matki Boskiej i Dzieciątka, pęknięcia, ubytki, warstwa mchów i porostów	
	elementy dekoracyjne samodzielne:		
	elementy dekoracyjne - ornamenty:		
	inskrpcja:		Umiejscowienie inskrypcji:

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC					20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:	
15. Rodzaj podjętych prac (opis):			17. Grób:		21. Wykonawca nagrobka:	23. Czas trwania prac:
porządkowe	konserwatorskie	remontowe	terminowy <input type="checkbox"/>	wieczysty <input checked="" type="checkbox"/>		
oczyszczenie z mchów i porostów, wyrwanie korzeni, krzewów i chwastów	dezynfekcja całości, impregnacja płyty	sklejenie, wypoziomowanie i posadowienie na nowym podłożu płyty, wypionowanie cokołu	18. Grób:			
			imienny <input type="checkbox"/>	anonimowy <input checked="" type="checkbox"/>		
			19. Grób:			
16. Stan poszczególnych elementów nagrobka (opis i klasyfikacja):			Wymiary:		22. Usytuowanie elementów znaczeniowych: u wezgowia	24. Rekomendacje: usunięcie nawarstwień naturalnych z całej powierzchni nagrobka, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja głów (?), unifikacja kolorystyczna i impregnacja całości
			wysokość	szerokość		
płyta nagrobna	13 cm	56 cm	170 cm	odchwaszczenie, oczyszczenie z mchów i porostów, sklejenie i wypoziomowanie, posadowienie na nowym podłożu, dezynfekcja, impregnacja	25. Nazwiska wykonawców prac: Stanisław Widajewicz, Joanna Lis, Borys Bohosiewicz	
rzeźba	80 cm	33 cm	39 cm	oczyszczenie z mchów i porostów, dezynfekcja		
cokół	83 cm	43 cm	42 cm	oczyszczenie z mchów i porostów, wypionowanie, uzupełnienie szczelin i największych ubytków, dezynfekcja		
					26. Imię, nazwisko i podpis wpisującego dane (daty wpisów): Anna Soszyńska Olga Świecińska 15.08.2019 Sara Tarnarzewska, Angelika Pędzich, Magda Lucima	
					27. Imię, nazwisko i podpis osoby sprawdzającej (data): Katarzyna Bielawska, Joanna Lis, Cezary Michno	
Uwagi: Rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus jest pozbawiona głów, które prawdopodobnie zaginęły.						