

<b>KARTA NAGROBKA</b>		NR <b>45</b>
1. Data inwentaryzacji: 08.08.2008/08.2019		
2. Miejscowość: KUTY	10. Wykonanie i wykończenie nagrobka:	
	materiał nagrobka:	elementy nagrobka:
3. Województwo, gmina, powiat: rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski	drewno	
	lastryko	
4. Numer na planie ogólnym cmentarza: <b>45</b>	cegła	
	piaskowiec	stella, krzyż, płyta
	marmur	
5. Klasyfikacja korpusu grobu: płyta nagrobna	granit	
	żeliwo	
	kamień	
6. Elementy znaczeniowe architektoniczne: stella na podstawie	beton	
	inne	
	11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:	
	elementy nagrobka (opis):	stopień i opis uszkodzeń:
	korpus grobu: płyta nagrobna	zakopana w ziemi, porośnięcie krzewami i korzeniami, mchami i porostami
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż zwieńczający cokół	elementy znaczeniowe architektoniczne: cokół na podstawie	ubytki, warstwa mchów i porostów
	elementy znaczeniowe rzeźbiarskie: krzyż	warstwa mchów i porostów, pęknięcia, ubytki
8. Elementy dekoracyjne samodzielne:	elementy dekoracyjne samodzielne:	
9. Elementy dekoracyjne - ornamenty: zwieńczenie w kształcie półkola dekorowane płatkami kwiatów, w przednich narożnikach wyrzeźbione dwa kwiaty, ornament roślinny (podłużne liście) na krzyżu	elementy dekoracyjne - ornamenty: motywy kwiatowe	jeden z dwóch kwiatów jest znacznie uszkodzony - brakuje dwóch płatków
	inskrpcja:	zatarta, niedbale wryta
		12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ remontowe: odkopanie z ziemi, usunięcie korzeni, odchwaszczenie, oczyszczenie mechaniczne z mchów i porostów
		13. Dokumentacja fotograficzna przed pracami (nr i lokalizacja):
		14. Inskrypcja: Imię i nazwisko: Anna Norsesowicz
		Treść (pisownia oryginalna): Tu Spoczywa / Anna Norseso / wisz. //.
		Umiejscowienie inskrypcji: na stelli

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC					20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:			
15. Rodzaj podjętych prac (opis):			17. Grób:		21. Wykonawca nagrobka:		23. Czas trwania prac:	
porządkowe	konserwatorskie	remontowe	terminowy <input type="checkbox"/>	wieczysty <input checked="" type="checkbox"/>				
odkopanie płyty z ziemi, wyrwanie korzeni, krzewów i chwastów, oczyszczenie z mchów i porostów			18. Grób:		22. Usytuowanie elementów znaczeniowych: u wezglowia		24. Rekomendacje: grób jest zagrożony przez opierający się o niego sąsiedni nagrobek, należy zpionizować sąsiedni nagrobek, , uzupełnienie ubytków, impregnacja, dezynfekcja	
			imienny <input checked="" type="checkbox"/>	anonimowy <input type="checkbox"/>				
			19. Grób:					
			indywidualny <input checked="" type="checkbox"/>	wspólny <input type="checkbox"/>	Opis podjętych prac:		25. Nazwiska wykonawców prac: Rafał Dutkiewicz, Konrad Szymczak, Michał Teodorowicz	
			zbiorowy (typ) <input type="checkbox"/>					
16. Stan poszczególnych elementów nagrobka (opis i klasyfikacja):		Wymiary:						
		wysokość	szerokość	długość				
krzyż		67 cm	26 cm	9 cm	oczyszczenie z mchów i porostów oraz zanieczyszczeń naturalnych			
cokół z podstawą		110 cm	53 cm	37 cm	oczyszczenie z mchów i porostów oraz zanieczyszczeń naturalnych			
płyta nagrobna			63 cm	173 cm	odkopanie z ziemi, wyrwanie korzeni i krzewów, oczyszczenie z zanieczyszczeń		26. Imię, nazwisko i podpis wpisującego dane (daty wpisów): Anna Soszyńska Olga Świecińska 15.08.2019 Sara Tarnarzewska, Angelika Pędzich, Magda Lucima	
UWAGI		O nagrobek oparty jest sąsiadujący krzyż na podobnej stelli i podstawie, stanowi on zagrożenie i może w późniejszych latach spowodować zachwianie stabilności nagrobka 45				27. Imię, nazwisko i podpis osoby sprawdzającej (data): Katarzyna Bielawska, Joanna Lis, Cezary Michno		