

1. Data inwentaryzacji: 07-12.08.2008	KARTA NAGROBKA		NR 35
2. Miejscowość: KUTY	10. Wykonanie i wykończenie nagrobka:		12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ remontowe: odkopanie z ziemi, odchwaszczenie, oczyszczenie mechaniczne z mchów i porostów, oczyszczenie z kurzu, dezynfekcja środkami przeciw mchom i porostom, impregnacja
3. Województwo, gmina, powiat: rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski	materiał nagrobka:	elementy nagrobka:	
4. Numer na planie ogólnym cmentarza: 35	drewno		
5. Klasyfikacja korpusu grobu: płyta nagrobna	lastryko		
	cegła		
	piaskowiec	płyta nagrobna	
	marmur		
	granit		
	żeliwo		
	kamień		
6. Elementy znaczeniowe architektoniczne: płyta pulpitowa	beton		13. Dokumentacja fotograficzna przed pracami (nr i lokalizacja):
	inne: wapien	płyta inskrypcyjna	
	11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:		14. Inskrypcja: Imię i nazwisko: Marcela Donigiewicz Treść (pisownia oryginalna): ś † p / MARCELA/ DONIGIEWICZ / Pokój Jej Duszy //.
	elementy nagrobka (opis):	stopień i opis uszkodzeń:	
	korpus grobu: płyta nagrobna	zachwaczona, duży osad z mchów i porostów	
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:	elementy znaczeniowe architektoniczne: płyta pulpitowa	w zagłębieniach reliefu gruba warstwa mchów i porostów, na całej powierzchni ślady wielokrotnych przemałowań i gruba warstwa luźnych nawarstwień	
	elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:		
8. Elementy dekoracyjne samodzielne:	elementy dekoracyjne samodzielne:		
9. Elementy dekoracyjne - ornamenty: owalna rama z inskrypcją, dekorowana ornamentem koralikowym z czterema stylizowanymi palmetami i płytko wyrytymi motywami roślinnymi w narożnikach	elementy dekoracyjne - ornamenty:		
	inskrpcja:	zatarta częściowo	Umieszczenie inskrypcji: płyta pulpitowa

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC					20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:	
15. Rodzaj podjętych prac (opis):			17. Grób:		21. Wykonawca nagrobka:	
porządkowe	konserwatorskie	remontowe	terminowy ☐	wieczysty ☒		
odkopanie płyty z ziemi, odchwaszczenie, oczyszczenie z mchów i porostów	systematyczne i dokładne zdjęcie warstwy kurzu i osadów roślinnych, dezynfekcja, impregnacja		18. Grób:		22. Usytuowanie elementów znaczeniowych: u wezglowia	
			imienny ☒	anonimowy ☐		
			19. Grób:		24. Rekomendacje: doczyszczanie powierzchni płyty wapiennej i piaskowcowej, uzupełnienie ubytków, impregnacja i ponowna dezynfekcja	
			indywidualny ☒	wspólny ☐		
		zbiorowy (typ) ☐				
16. Stan poszczególnych elementów nagrobka (opis i klasyfikacja):		Wymiary:			Opis podjętych prac:	
		wysokość	szerokość	długość		
płyta nagrobna	13 cm	110	210	odkopanie z ziemi, odchwaszczenie, oczyszczenie z mchów i porostów	25. Nazwiska wykonawców prac: Anna Jaruga, Nina Kordys	
płyta pulpitowa	60	84	41	systematyczne i dokładne zdjęcie warstwy kurzu i osadów roślinnych, dezynfekcja, impregnacja		
tablica inskrypcyjna	40 cm	61 cm			26. Imię, nazwisko i podpis wpisującego dane (daty wpisów): Olga Świecińska, Anna Soszyńska, 15.08.2019 M. Lucima, A. Pędzich, S. Tarnarzewska	